



■ NSTX - Nasadki udarowe 1/2" Torx®



- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.
- Do śrub z trzpieniem Torx®.

➤	A [mm]	Torx [Nr]	d [mm]	d1 [mm]	GA	BA	L [mm]	ΔΔ [g]
NSTX.10	9,19	E10	25	14,2	GA.20A	BA.20A	38	86
NSTX.12	10,95	E12	25	15,2	GA.20A	BA.20A	38	85
NSTX.14	12,67	E14	25	18,2	GA.20A	BA.20A	38	88
NSTX.16	14,70	E16	25	19,2	GA.20A	BA.20A	38	88
NSTX.18	16,38	E18	25	22,2	GA.20A	BA.20A	38	89
NSTX.20	18,16	E20	30	24,2	GA.24A	BA.24A	38	134
NSTX.24	21,84	E24	30	28,2	GA.24A	BA.24A	40	138


■ NSX - Nasadki wkrętakowe udarowe 1/2" z końcówką Torx®



- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.
- Do wkrętów z gniazdem Torx®.

➤	A [mm]	Torx [Nr]	d [mm]	Końcówki	L [mm]	ΔΔ [g]
NSX.30A	5,49	T30	25	NEX.30A	70	90
NSX.40A	6,60	T40	25	NEX.40A	70	95
NSX.45A	7,77	T45	25	NEX.45A	70	95
NSX.50A	8,79	T50	25	NEX.50A	70	100
NSX.55A	11,17	T55	25	NEX.55A	70	105
NSX.60A	13,20	T60	25	NEX.60A	70	110


■ NSHM - Nasadki wkrętakowe udarowe 1/2" do śrub z gniazdem 6-kątnym metrycznych



- Dla Państwa bezpieczeństwa należy zawsze używać nasadek udarowych z odpowiednimi pierścieniami i kołkami zabezpieczającymi.
- Nasadka wkrętakowa jednoelementowa

➤	A [mm]	⊕ [mm]	d [mm]	GA	BA	L [mm]	L1 [mm]	ΔΔ [g]
NSHM.5	5	6	25	GA.20A	BA.20A	75	20	60
NSHM.6	6	6	25	GA.20A	BA.20A	75	20	60
NSHM.8	8	6	25	GA.20A	BA.20A	75	25	80
NSHM.10	10	6	25	GA.20A	BA.20A	75	25	100
NSHM.12	12	6	25	GA.20A	BA.20A	75	25	120
NSHM.14	14	6	25	GA.20A	BA.20A	75	25	120
NSHM.17	17	6	25	GA.20A	BA.20A	75	25	160
NSHM.19	19	6	25	GA.20A	BA.20A	75	25	180

■ NS.A - Nasadki z uchwytem do końcówek 1/2"



NF ISO 1711-2, ISO 1711-2, DIN 3121

- NS.236: do końcówek 5/16".
- NS.237: do końcówek 1/2".

➤	A ["]	Kwadrat ["]	d [mm]	d1 [mm]	GA	BA	L [mm]	ΔΔ [g]
NS.236A	5/16	1/2	25	15,5	GA.20A	BA.20A	40	65
NS.237A	1/2	1/2	25	20	GA.20A	BA.20A	40	40